

BOLETIM TÉCNICO

Título: Descontinuação da linha de disjuntor motor MMP-T32

Data de emissão: Dezembro de 2025

Modelos Afetados:

MMP-T32 e acessórios

Agradecemos seu esforço diário e promoção para vender nossa linha de produtos de baixa tensão (LVS). Anunciamos a descontinuação dos produtos mencionados abaixo.

1 MODELOS A SEREM DESCONTINUADOS

Produto	Modelo
Disjuntor Motor	MMP-T32
Acessórios	UT-MAX
	UT-MAL
	UT-EP3
	UT-2B4, UT-2B5
	UT-3B4, UT-3B5
	UT-CV3
	UT-TU
	UT-MT20, UT-MT32
	UT-MT20D, UT-MT32D
	UT-MQ12
	UT-BT20, UT-BT32
	UT-BT32D
	UT-BT32DMP
	UT-RT10, UT-RT20, UT-RT32
	UT-RT32DMP

2 CRONOGRAMA

Novos pedidos serão aceitos enquanto houver disponibilidade em estoque.

3 MOTIVO PARA DESCONTINUAÇÃO

Informamos que o fornecimento da linha de disjuntores motor será interrompido em razão de sua descontinuidade global.

4 REPARO E SUPORTE

Após o término do estoque, não haverá fornecimento de peças sobressalentes. Defeitos comprovadamente oriundos de fabricação seguirão as condições de garantia aplicáveis.

5 MODELOS ALTERNATIVOS

Não há modelo para substituição.